

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор
ООО «ЖУ ЖБК-1»
Кудлаев В. А.
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО «Белгородлифт»
Тысячный В.П.
2017 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: представителя владельца лифта: гл. инженера ООО «ЖУ ЖБК-1» Крякова А.В., представителя обслуживающей организации ООО «Белгородлифт» зам. директора Ланина М. Д., прораба ООО «Белгородлифт» Волощенко С.Н. провели обследование лифта рег. № 1-3202 установленного в жилом доме № 12 по ул.60 лет Октября.

При обследовании установлено:

- Сильный шум при движении ;
- Вибрация при движении и броски кабины при остановке;
- Износ червячной пары;
- Износ подшипников редуктора.

Выводы комиссии:

Требуется замена редуктора лебедки привода кабины.

Акт подписали:


_____ А. В. Кряков


_____ М. Д. Ланин


_____ С. Н. Волощенко