

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «Жилищное Управление ЖБК-1»

Для В. А. Куллаев

«17» сентябрь 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на ремонт и техническое обслуживание газовых котлов фирмы "BERETTA"

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость запчастей, руб.	Стоимость работы, руб.	Стоимость всего, руб.	
1	Вызов сервисного мастера			300	
	Вызов сервисного мастера (г. Шебекино)			700	
	Вызов сервисного мастера (г. Алексеевка)			1 500	
2	Диагностика котла, системы отопления и ГВС; Регулировка температуры горячей воды; Регулировка воды в контуре отопления; Регулировка давления на горелке		600	600	
3	Инструктаж по правилам эксплуатации газового оборудования			100	
4	Замена арматуры газовой	8 240	300	8 540	
5	Замена бака расширительного	6 430	570	7 000	
7	Замена блока соленоидов	3 860	230	4 090	
8	Замена вентилятора для удаления продуктов сгорания на котлы I-II поколения	7 790	500	8 290	
9	Замена воздухоотводчика автоматического	1 100	650	1 750	
10	Замена горелки котла	9 110	680	9 790	
11	Замена датчика протока	2 150	250	2 400	
12	Замена датчика температуры ГВС	1 060	90	1 150	
13	Замена датчика температуры отопления	1 060	170	1 230	
14	Замена датчика уходящих газов	1 200	110	1 310	
15	Замена дозатора Dosaphos	2 750	500	3 250	
16	Замена картриджа полифосфатного дозатора	150	80	230	
17	Замена клапана байпаса	490	470	960	
18	Замена клапана предохранительного (сбросного)	1 220	340	1 560	
19	Замена крана подпитки воды, крана трехход.	1 620	340	1 960	
20	Замена манометра	1 850	230	2 080	
21	Замена насоса циркуляционного	13 970	500	14 470	
22	Замена ограничителя протока	460	100	560	
23	Замена патрубка (гибкого) отопления	1 600	250	1 850	
24	Замена патрубка (гибкого) расширительного бака	1 230	340	1 570	
25	Замена патрубка (медного) ГВС	920	280	1 200	
26	Замена платы розжига и контроля ионизации	6 420	340	6 760	
27	Замена платы электронной, платы управления	13 000	540	13 540	
28	Замена платы управления (20050977/20005569)	9 800	540	10 340	
29	Замена предохранителя	110	180	290	
30	Замена прессостата водного	1 540	440	1 980	
31	Замена прессостата воздушного	3 960	270	4 230	
32	Замена сальника	220	350	570	
33	Замена скобы пружинной	350	90	440	
34	Замена соединительной трубки (силиконовой)	640	90	730	
35	Замена теплоизоляции в котле	1 шт	300	180	480
		2 шт	580	270	850
		3 шт	1 180	370	1 550
		4 шт	1 480	450	1 930
36	Замена теплообменника коаксиального на котлы I-II поколения	17 300	450	17 750	
37	Замена теплообменника коаксиального на котлы III поколения	16 200	450	16 650	
38	Замена термостата	500	170	670	
39	Замена трансформатора розжига	1 400	240	1 640	
40	Замена трубки VENTURI	770	420	1 190	
41	Замена трубки подпитки воды на котлы I поколения	440	370	810	
42	Замена трубки подпитки воды на котлы II-III поколения	920	370	1 290	
43	Замена уголка обратного трубопровода	1 150	480	1 630	
44	Замена уголка прямого трубопровода	920	480	1 400	

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость запчастей, руб.	Стоимость работы, руб.	Стоимость всего, руб.
45	Замена фильтра DEPURA-500	1 760	580	2 340
46	Замена электрода розжига и контроля пламени	1 430	330	1 760
47	Промывка системы отопления:			
	1-комнатная квартира	-	550	550
	2-комнатная квартира	-	700	700
	3-комнатная квартира	-	950	950
48	Промывка теплообменника коаксиального	-	1 600	1 600
49	Устранение порыва трубопровода в системе отопления	280	1 700	1 980
50	Устранение течи в одной точке контура отопления или ГВС	-	250	250
FABULA				
50	Замена арматуры газовой R 7625	14 300	300	14 600
51	Замена бака расширительного KF 47 (10022412)	13 090	570	13 660
52	Замена бака расширительного KG 46	6 600	570	7 170
53	Замена биконуса K 186	1 400	530	1 930
54	Замена блока контроля ионизации KC 23	15 500	350	15 850
55	Замена насоса циркуляционного KB 50	14 290	500	14 790
56	Замена секции чугунной левой KF 00	11 000	540	11 540
57	Замена секции чугунной средней KF 01	10 230	540	10 770
58	Замена секции чугунной правой KF 02	11 330	540	11 870
59	Замена термостата	1 760	170	1 930
60	Замена термостата предельного KC 18	2 530	170	2 700
61	Замена термостата максимальной температуры KG 05	2 970	170	3 140
62	Замена электрода контроля пламени KC 19 (103331)	1 100	330	1 430
63	Замена электрода розжига KF 97 (1003307)	2 800	330	3 130
MYNUTE				
64	Замена теплообменника ГВС (8036, 8037)	5 800	450	6 250
65	Замена теплообменника перичного (10023651)	15 950	450	16 400
66	Замена термостата максимальной температуры (10024710)	850	170	1 020
CITY				
67	Замена датчика Давления R (10028141)	1 100	280	1 380
68	Замена теплообменника ГВС R (8036)	5 830	450	6 280
69	Замена теплообменника перичного (10029880)	15 950	450	16 400
70	Замена термостата максимальной температуры R (10024710)	850	170	1 020
Exclusive, Super Exclusive				
71	Замена бака расширительного R (1830,2204,2573)	6 600	570	7 170
72	Замена датчика NTC (10027351, 10027352, 8484)	880	570	1 450
73	Замена насоса циркуляционного (10027571)	15 070	500	15 570
74	Замена платы электронной (10025860, 10029773)	11 400	540	11 940
75	Замена платы электронной (10025845, 10029772)	15 620	540	16 160
76	Замена платы электронной R (10020907, 10024528)	10 890	540	11 430
77	Замена платы электронной R (10020477, 10024558)	4 180	540	4 720
78	Замена платы розжига и контроля ионизации R (10021848)	6 500	340	6 840
79	Замена теплообменника ГВС R (8036, 8037)	5 830	450	6 280
80	Замена теплообменника ГВС R (1957)	7 350	450	7 800
81	Замена теплообменника R (2381, 2378)	12 300	450	12 750
82	Замена теплообменника R (10024580)	15 850	450	16 300
83	Замена теплообменника вторичного (10024627)	7 150	450	7 600
84	Замена теплообменника перичного (10023651, 10023652)	15 850	450	16 300
85	Первичный пуск котла	-	1 980	1 980
86*	Плановое техническое обслуживание газового котла (по договору)	-	900	900

Примечание: Вызов сервисного мастера не включён в стоимость ремонтных работ и оплачивается дополнительно.

* В работы по плановому техническому обслуживанию газового котла (по договору) включена стоимость вызова сервисного мастера